


## Erhöhung der Datenrate für 360° Laserscanner



- Untersuchung von Leitungsunterbrüchen im Nanosekundenbereich
- Leitungsunterbrüche über 30  $\mu$ s führen zu einem Neuaufbau der Verbindung (min. 30ms Verzögerung)
- Impedanzänderungen bis 75  $\Omega$  beeinträchtigen die Verbindung nicht

